



Od osnivanja ove službe 1959. godine u nju se gotovo ništa nije ulagalo. Kako je služba izgledala zbog te nebrige i zapuštenosti, pokazuju slike Transfuzije pre rekonstrukcije. S obzirom na stanje podova i zidova, gotovo je bilo nemoguće adekvatno održavati higijenu, pa je Transfuzija bila samo na korak od zatvaranja od strane sanitарне inspekcije.

Poštujući propise, rekonstrukcijom smo omogućili posebne ulaze za bolesne pacijente, zdrave (dobrovoljni davaoci krvi), kao i za zaposlene, što je veoma važno jer se služba bavi uzimanjem, skladištenje, preradom i obradom krvi i krvnih produkata. Urađena je nova kompletna instalacija, novo neonsko osvetljenje, postavljana je keramika na podovima, sanirani su mokri čvorovi, okrećene su sve prostorije... Stara drvena stolarija stara koliko i sama transfuzija je zamenjena novom PVC stolarijom. Novi prozori i vrata doprineće značajno energetskoj efikasnosti.

SLIKE TRANSFUZIJE PRE I POSLE REKONSTRUKCIJE


UPOREDNE SLIKE TRANSFUZIJE PRE I POSLE REKONSTRUKCIJE

subota, 18 maj 2013 16:59




UPOREDNE SLIKE TRANSFUZIJE PRE I POSLE REKONSTRUKCIJE

subota, 18 maj 2013 16:59



UPOREDNE SLIKE TRANSFUZIJE PRE I POSLE REKONSTRUKCIJE

subota, 18 maj 2013 16:59



UPOREDNE SLIKE TRANSFUZIJE PRE I POSLE REKONSTRUKCIJE

subota, 18 maj 2013 16:59



UPOREDNE SLIKE TRANSFUZIJE PRE I POSLE REKONSTRUKCIJE

subota, 18 maj 2013 16:59

